

REEQUIPACIÓN ACCESOS SALA DEL ANGEL (SISTEMA DEL GANDARA)

Actividad realizada el día 1 de Junio de 2014, por 4 miembros del Club ADEMCO de Colindres (Cantabria).



Material sobrante y cuerdas en mal estado subtraídas de la cavidad

Por petición de la Federación Cantabra de Espeleología, se aprovecho una salida del club, para reequipar los 3 resaltes anteriores a la Sala del Angel y el pasamanos descendente de acceso a esta. Los integrantes del grupo fueron: Juan Carlos V., Carmelo V., Daniel L. y Sergio J.

MATERIAL DISPUESTO

Se contaba con el siguiente material dispuesto por la FCE.

7	Ud. Tornillo Expansivo Parabolt Inox de metrica M12x90 de calidad AISI 304 Mod. FIXE 453	
5	Ud. Conjunto Anclaje+Spit Inox Inviolable a expansion Raumer Mod. Wing Time Inox en metrica 12x43	
5	Ud. Conjunto Anclaje Plaqueta+Anilla Inox Mod. Paqueta Fixe 2 040 para metrica 12 mm	
2	Ud. Anclaje Plaqueta Inox Multidireccional Mod. Plaqueta Fixe 1 Inox 038 para metrica 12 mm	
7	Ud. Conector Maillon Ovalado Largo Acero Mod. Fixe 508 A	
55	M. Aprox. Cuerda Kordas, Mod. Work 10.5 – Tipo A – Diametro 10,4 mm	

Material Extraordinario colocado por el Club ADEMCO

2	Ud. Anilla Inox Raumer, Mod. Anellox M8 con tornillo inox	
---	---	---

TRABAJOS REALIZADOS EN RAMPA PASAMANOS SALA DEL ANGEL

Rampa

Descripcion:	Pasamanos con varios fraccionamientos, para asegurar zona de rampa patinosa con piedras suelta y barro de diferentes inclinaciones. Algunos tramos estaban en muy avanzado estado de deterioro, tanto anclajes como cuerda.
	Se opto por realizar nuevos anclajes, y fraccionar algunos tramos largos. La cuerda se coloco en suspension, para evitar su deterioro por contacto con el suelo. Las chapas con anillas se colocaron sin conector, ensacada sobre la cuerda, para intentar evitar el espolio de estos anclajes.

Pasamanos de acceso a cabecera antes y despues



Cabecera principal antes y despues



1° Fraccionamiento antes y despues



2° Fraccionamiento antes y despues



Nuevo 3° Fraccionamiento



4º Fraccionamiento antes y despues



Fin de pasamanos descendente – Situacion nueva



TRABAJOS REALIZADOS EN RAMPA PRESALTES ACCESO SALA DEL ANGEL

Resalte nº 3

Descripcion:	Pequeño pasamanos sobre repisa cómoda y rapel de 4 m. Aprox.
	En inicio de pasamanos se colocó un parabolt inox con anclaje plaqueta Nº 1 Fixe, todo en inox, y un conector maillon. En cabecera se optó por aprovechar 2 Spit en perfectas condiciones, y colocar 2 anillas raumer inox.



Pasamanos Antes



Cabecera Antes



Pasamanos Despues



Cabecera Despues



Resalte nº 2

Descripcion:	Existia una placa clown y una anilla, ambas en avanzando estado de deterioro (mal estado), para un rapel de 3 m. aprox.
	Se opto por realizar un pequeño pasamanos desde un Parabolt con anclaje plaqueta Nº 1 Fixe, todo en inox, y un conector maillon, para acceder a una cabecera formada por 2 Wing Time, con sus correspondientes conectores maillones.

Cabecera Antes



Pasamanos y Cabecera Despues



Resalte nº 1

Descripcion:	Cabecera en estado aceptable. Cuerda engrosada y rigida, en avanzado estado de deterioro , para rapel de 3 m. aprox.
	Se cambio la cuerda, conservando los maillones existentes

Cabecera Antes



Cabecera Despues

